

KYT（危険予知訓練）活動記録票【木材産業】

活動実施日	2025 年 1 月 1 日	作業場所	テーブル帯のこ盤		
作業内容	テーブル帯のこ盤による製材作業			記録者	山田

No.	*「危険な点」は「～する時、～して、～（事故の型）になる」など具体的に記入		可能性	重大性	評価
1	危険な点	帯のこを始動する時、テンションを十分に掛けずに回転させて、帯のこがのこ車から外れて切創される。	1	3	4
	危険への 対処	①始動前に適切なテンションを掛け、装置の緊張状態を指差し呼称で確認 ②適切な緊張状態になる位置にペンキで線を引く、注意喚起の標識の設置			
2	危険な点	送出しローラに絡まった樹皮を取り除く時、機械を停止させずに手を出して、袖が巻き込まれる。	2	3	5
	危険への 対処	①体のサイズに合った作業服を着用し、袖のボタンを留める ②回転中に近づけない様にインターロック（近づくと自動停止）を設置			
3	危険な点				
	危険への 対処				
4	危険な点				
	危険への 対処				
5	危険な点				
	危険への 対処				

本日の安全目標	
作業着の正しい着用の徹底【袖裾(そですそ)の締めヨシ！】	
署名欄（参加者全員）	
山田 太郎、〇〇 〇〇、〇〇 〇〇、〇〇 〇〇、〇〇 〇〇、〇〇 〇〇	

【早見表】

			災害の重大性		
			極めて重大	重大	軽微
			3	2	1
災害の可能性	かなり起こる	3	6	5	4
	たまに起こる	2	5	4	3
	殆ど起こらない	1	4	3	2

→

リスクレベルの対応

見積レベル	リスクへの対応
6	即座に他の方法へ回避(最優先)
5	抜本的な対策を実施(優先)
4	何らかの対策を実施
3	特に対策の必要なし(残留有り)
2	対策の必要なし(残留有り)